I'm not robot

Demontage garniture de porte mini cooper

Remove mini cooper door panel. Mini cooper door handle removal. Mini cooper a pillar trim replacement.

Nous voyons dans cette vidéo comment résoudre le problème du code 84 sur le tableau de bord de la Chevrolet Cruze. Notre YouTuber utilise un lecteur OBDII connecté à la prise EOBD pour décoder correctement l'erreur, qui se révèle être un code lié à la pédale d'accélérateur ne fonctionnant pas lors de l'accélération du moteur. La solution consiste à vérifier le corps de papillon, qui contribue à envoyer le carburant pour accélérer la voiture, qui était en fait endommagé. Une fois changé, nous effaçons le code d'erreur et la voiture fonctionne normalement à nouveau. La décision du tribunal de Rennes interdit la reproduction des photos de Washington Photo sans autorisation, incluant sur Internet et dans les forums. Tout récit de ce type peut entraîner poursuites financières. Nous avons résolu le problème d'un code 84 apparaissant sur le tableau de bord de notre Chevrolet Cruze en utilisant un lecteur OBDII. Cette erreur est liée à une pédale d'accélérateur non fonctionnelle. La solution implique de vérifier le corps de papillon, qui permet l'envoi du carburant pour accélérer la voiture, et de le remplacer une fois endommagé.